

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

«08» июня 2026 г.

Комиссия в составе:

Зам. директора по АХР, Баринова Е. А.;

Зав. отделением (хозяйственным), Старцева О. В.;

Слесарь-сантехник, Чугунов Н. Н.

Провели техническое обследование централизованной системы отопления и по результатам проведенного технического обследования составлен настоящий Акт технического обследования.

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Здание общежития по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 33/1;
2. Здание общежития по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 93/1;
3. Здание учебного корпуса по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 93;
4. Здание мастерских, гаража по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 93;
5. Здание производственных мастерских, гаража по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 91;
6. Здание учебного корпуса по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 196;
7. Здание мастерских, гаража по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 196.

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

1) выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

- дефектов не выявлено.

Вывод:

Техническое состояние централизованной системы отопления объектов находится в исправном состоянии.

Зам. директора по АХР Б-1 Баринова Е. А.;

Зав. отделением О.В. Старцева О. В.;

Слесарь-сантехник Н.Н. Чугунов Н. Н.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

«08» июня 2026 г.

Комиссия в составе:

Зам. директора по АХР, Баринаева Е.А.;

Зав. отделением (хозяйственным), Старцева О.В.;

Слесарь-сантехник, Чугунов Н.Н.

Провели техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения и по результатам проведенного технического обследования составлен настоящий Акт технического обследования.

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Здание общежития по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 33/1;
2. Здание общежития по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 93/1;
3. Здание учебного корпуса по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 93;
4. Здание мастерских, гаража по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 93;
5. Здание производственных мастерских, гаража по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 91;
6. Здание учебного корпуса по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 196;
7. Здание мастерских, гаража по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 196.

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

1) выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

- дефектов не выявлено.

Вывод:

Техническое состояние централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения объектов находится в исправном состоянии.

Зам. директора по АХР Е.А. Баринаева Е.А.;

Зав. отделением О.В. Старцева О.В.;

Слесарь-сантехник Н.Н. Чугунов Н.Н.

Акт

Обследования кровли и внутренних помещений
здания общежития по адресу: г. Реж, ул., Ленина, д. 33/1.

Комиссия в составе:

Бариновой Е.А., зам. директора по АХР;

Уфимцева Д. И., команданта;

Старцевой О.В., зав. отделением (хозяйственным).

10.06.2026 г. был проведен осмотр кровли и внутренних помещений здания общежития по адресу: ул. Ленина 33/1, на выявление причин протекания.

В ходе осмотра было выявлено массовое вздутие поверхности, трещины, разрывы, отслоения верхнего слоя кровли.


Внутри здания в подъезде №1 зафиксированы протекания потолка, стен, разрушение отделочного слоя в жилых комнатах № 512, 513. (Фото прилагается).

В подъезде №2 зафиксированы множественные протекания потолка, стен, разрушение отделочного слоя в секциях на 5, 4, 3 этажах, а так же в жилых комнатах № 515, 516, 517, 518, 519. (Фото прилагается).

Комиссия пришла к выводу:

Требуется капитальный ремонт мягкой кровли, косметический ремонт потолка, восстановление отделочного слоя стен.

Баринова Е.А.



Уфимцев Д.И.



Старцева О.В.

